

Interferenze

## Connessione SmartyCam GP HD/strumenti AiM

---

### Domanda

La connessione tra SmartyCam ed il dash/logger AiM è instabile. Il display di SmartyCam mostra il messaggio "No connection". Cosa posso fare?

### Nota

Questo problema è stato risolto a partire dalla SmartyCam GP HD con numero di serie 4100870 (dicembre 2014).

### Risposta

**Usare il cavo CAN filtrato** codice prodotto: **X70FSC130** disponibile dal 2 dicembre 2014 per SmartyCam GP HD a partire dal SN4100870

